

DRIFTSKONTROL (BILAG E – KONTROLPARAMETRE VED  
AFGANG FRA ET VANDINDVINDINGSANLÆG)

Kvarmløse Tølløse Vandværk  
Sofievej 11  
4340 Tølløse

Analysereport nr. 20231106/012  
14. december 2023  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur		10,6 °C	Prøvested:	Afgang, værk Hane 2 Sofievej 11	
Lugt*		Ingen lugt	Prøvedato:	2023-10-23 Kl. 10:26	
Smag*		Normal	Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	2	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	1		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
Intestinale Enterokokker	pr.100ml	< 1	i.m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	U <sub>rel</sub>
Farvetal	Pt mg/l	7,6	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,28	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,6	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	68,7	250	DS/EN27888:2003	15%
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC) C	mg/l	2,8	4	SM5310 Ed.2012, M032	5%
Calcium	Ca <sup>2+</sup> mg/l	130	200	ICP-OES, M069	10%
Magnesium	Mg <sup>2+</sup> mg/l	10	50	ICP-OES, M069	15%
Jern, total	Fe mg/l	0,031	0.2	ICP-OES, M069	10%
Mangan	Mn mg/l	< 0,001	0.05	ICP-OES, M069	5%
Nitrat	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	1,4	50	DS/EN10304:2009	5%
Nitrit	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	< 0,001	0.01	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Hårdhed, total	°dH	21	5 - 30	Beregnet	3,5 %
Ilt	O <sub>2</sub> mg/l	10		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%
Ammonium	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	< 0,0040	0,05	DS/ISO 15923-1:2013+DS224:1975Mod 15	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Ammonium er udført af ALS, akkr.nr. 361,  
rapport nr. 249069/23, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant